

الخامات بجميع أنواعها

رقم المواصفة	اسم الاختبار
متطلبات فنية	<ul style="list-style-type: none">○ تجهيز العينة○ صهر العينة○ تعيين نسبة أكسيد الحديد○ تعيين نسبة أكسيد الألومنيوم○ تعيين نسبة أكسيد المغنسيوم○ اختبار المناخل○ الكثافة الحجمية○ المونة الحرارية○ تعيين الكثافة○ تعيين الضغط