

مقترح خطة الإلغاء لإدارة المقاييس الفيزيائية ٢٠١٧/٢٠١٦

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
١	٩/٥	٢٠٠٨/٤٢٣٥	المقياس المعتمد للرطوبة النسبية للهواء باستخدام المحاليل الملحية المشبعة	OIML 121: 1996	إلغاء المرجع
٢	القياسات الحرارية	٢٠٠٨/١-٤٦٦٣	أجواء التهينة وإختبارات تحديد الرطوبة النسبية ج ١: طريقة السحب لجهاز قياس رطوبة الجو	ISO 4677-1:1985	إلغاء المرجع
٣		٢٠٠٨/٢-٤٦٦٣	أجواء التهينة وإختبارات تحديد الرطوبة النسبية ج ٢: طريقة الدوران لجهاز قياس رطوبة الجو	ISO 4677-2:1985	إلغاء المرجع
٤	١٠/٥	م.ق.م ٢٢٩٣-٤	المبادئ الأساسية للرموز التشكيلية للاستخدام علي المعدات ج ٤ : إرشادات لتهينة الرموز التشكيلية للاستخدام علي الشاشات و العروض (أيقونات)	OIML D10/1984	إلغاء المرجع
٥	التعبئة و التغليف	م.ق.م ٢٢٩٣	العلامات التصويرية ( استخدامات الاسهم )	IEC 61010-2-032:2002	إلغاء المرجع
٦	١١/٥	م ق م ٤٦١٣ / ٢٠٠٤	ألواح التصوير الشخصي كمقياس للجرعة الإشعاعية (ألغاء)	ISO 1757/1996	إلغاء المرجع
٧	الاشعاعية و النووية	م ق م ٦٩٥٢ / ٢٠٠٩	مقاييس الجرعة الإشعاعية التصويرية للأفراد (ألغاء)	ISO 1757/1996	إلغاء المرجع